



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO  
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO  
LOCALIDAD: ROSARIO  
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L91



## PROTECTOR DE MURO

NOTA:

Aristas externas ligeramente redondeadas.

ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C18	CANTIDAD	13 ml	UBICACION	SECTOR G: LABORATORIO
------	-----	----------	-------	-----------	-----------------------

MARCO GUIA	SI NO	—	MAT. —	SECC. —	TERM. —
------------	----------	---	--------	---------	---------

MARCO	TIPO —	MAT. — CEDRILLO	SECCION —
	TAPAJUNTA —	MAT. —	SECCION —
	ANCLAJE —	COLOCACION —	TERM. —

HOJA		PUERTA		ESPESOR 1" X 6" (bruto)		ESTRUCTURA CEDRILLO o ITABUBA			
				REVESTIMIENTO –		TERM. ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILLO			
				CUBRECANTO –		COLOR: Llanuras Africanas 25YY 54/123.			
				ESTRUCTURA –		MAT. –			
		VENTANA		PAÑOS –		MAT. –		SECCION –	
				MATERIAL –				SECCION –	
								SECCION –	
				ESTRUCTURA –		MAT. –		SECCION –	
				TRAVESAÑOS –		MAT. –		SECCION –	
				CONTACTO –					
CONTRAVIDRIO –				SECCION –					
TERMINACION –									
VIDRIO		TIPO –				SECCION –			
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	–	TIPO	–				
	MANIOBRA		–		–				
	CIERRE		–		–				