

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N° 03/2017 | FIDEICOMISO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE INAU

COMUNICADO N° 01

01/09/2017

CONSULTAS I

Pregunta 1)

Centro Regional de la Costa

*Según lo visto en la visita la oficina 11 lleva cielorraso de yeso, es correcto? Lo cotizamos?

*Según lo visto en la visita la oficina 13 lleva piso flotante, lo cotizamos?

*Según lo visto en la visita en planta alta se pidió reparar fisuras, lo cotizamos?

*Qué alcance tiene la pintura? Es toda, exterior e interior del edificio principal (no del local al fondo al cual ni accedimos en la visita) toda la herrería, carpintería, paredes y cielorrasos, existentes y nuevos?

O solo se pinta lo que se hace a nuevo y los sectores reparados?

*En Memoria y rubrado se habla de baranda H3 pero no encontramos la planilla correspondiente, qué se cotiza? Por favor enviar planilla con dimensiones, características, etc

Respuesta 1)

* Es correcto, se cotiza

* Es correcto, se cotiza

* Es correcto, se cotiza

* Se pinta: - lo que se realiza a nuevo - los sectores donde se interviene se pinta toda la pared (o cielorraso) para que no queden parches de pintura.-

* Se debe cotizar una baranda de 6 mts de largo aprox., realizada con un caño de hierro de 2" de diámetro, amurada a la pared, con al menos 2 manos de anti-oxido y 2 o 3 manos de esmalte.- La deberá planillar la empresa en la realización del proyecto ejecutivo (visado).