



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO  
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO  
LOCALIDAD: ROSARIO  
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L73



PUERTA BATIENTE CON VIDRIO FIJO SUPERIOR (LINEA PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL17	CANTIDAD	2	IZQ.	x	UBICACION	SECTOR H: Puerta Baños
				DER.	x		

## PREMARCO

SIN PREMARCO

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O M A R C O	HOR.INFERIOR	3525	A C C E S O R I O S	AGG 1577	5
		HOR.SUPERIOR	3525		AGG 6607	1
		LATERALES	3525		AGK 7604	1
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		PORTACONTR.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		CONECTOR HOR.	-		-	-
		CONECTOR VERT.	-		-	-
	H O J A	HOR.INFERIOR	90008 - 92486		-	-
		HOR.SUPERIOR	90008		-	-
		LATERALES	90008		-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: - EXTERIOR: -		-	-
		COMPLEMENTO	318		-	-
		DIVISOR HOR.	92479		-	-
		DIVISOR VERT.	-		Cierre interior: tipo paleta de media vuelta	-
		CONTRAVIDRIO	92480		Manija tipo manon de Gala color gris	-
		ELEM.ARMADO	-		Burletes de goma	-
		OTROS	PANEL INFERIOR DE HOJA: TABLILLA TUBULARES 318		4 pomelas AGG1577	-

## TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MÍNIMO S/NORMA UNIT 1076/2001

## VIDRIOS

ESPESOR: 4mm

TIPO: FANTASÍA TIPO ARENADO

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

## OBSERVACIONES

EN LAS UNIONES ENTRE TABLILLAS SE DEBERÁ COLOCAR SILICONA ANTIHONGOS

## NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.