


- TODAS LAS REJAS DE RETORNO (R2) Y DE TOMA DE AIRE EXTERIO (R1a2) TENDRÁN REGULADORES DE CAUDAL. –
- EN BLOQUE, CADA SALA LLEVARÁ 4 FILTROS ABSOLUTOS (TPO HEPA 13) 700 x 1104, 99,999% DE EFICIENCIA, 242CA2000, DENTRO DE CAJA CON PLACA DIFUSORA, CAUDAL: 400lpm, aq. 140aps. –
- TODAS LAS REJAS DE TOMA DE AIRE EXTERIO (R1a2) Y DE EXTRACCIÓN (R1a1) MONTADAS AL EXTERIOR, DEBERÁN INSTALARSE DE MODO TA QUE SU LADO SUPERIOR QUEDA PARALELO A 3,00m DE ALTURA MINIMA. –
- ATENCIÓN: LA PERDIDA DE CARGA INDICADA EN VENTILADORES ES SOLO DE DUCTOS Y NO INCLUYE REJAS, DIFUSORES, FILTROS, ETC.

[illegible]



**EDUARDO DE FABIO ROGLER**  
Abogado - Consultor

Correspondiente: 1467 de - 1408 TORRE DE E. GAUCI  
 Teléfono: 409 86 41 - 409 35 30 - 409 35 30

**GERBA:**

**BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**  
 BANCO TORIO CENTRO NACIONAL REHABILITACION

**UBICACION:**

**AV. JOSÉ PEDRO VARELA 3420**

**ETAPA:**

**1. TERMINICO - VENTILACION Y EXTRACCION**

**PLANO:**

**NIVELES 4, 5 Y AZOTEA**

**COORDINATORIO:** 1104 - AP 102  
 MONTEVIDEO - URUGUAY

**PROYECTO:** 1104 - AP 102  
 1104 - AP 102  
 1104 - AP 102  
[eduardo@eduardo-fabio.com.uy](mailto:eduardo@eduardo-fabio.com.uy)

**PROPIETARIO:**

**BANCO SEGUROS ESTADO**

**EMPRESA:**

**STILER S.A.**  
**ARCHIVO**

**FECHA:**

**01/08/2017**

**DIBUJADO:**

**REVISADO:**

**AYERZA, CASTANGS,  
LANZA, PEREZ**

**NIVEL: 1/12**

**LÁMINA:**